



Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 2023-510 ORF

Strækning 33, Herning. Kørsel på rangerruter

1. Baggrund

På grund af en fejl i det mobile ETCS-anlæg i Z-70 (EVN 98 86 0000 740-1) og Mx 26 (EVN 92 86 7604 026-6) er det, i forbindelse med kørsel i Herning, nødvendigt, at tillade kørsel på rangerruter uagtet, at toget betjenes fra et førerrum forrest i køreretningen.

2. Kørsel på rangerruter

Rangerlederen må, uagtet procedurerne "Rangering - Rangere på en rangerrute ved brug af en håndholdt terminal" og "Rangering - Rangere på en rangerrute uden brug af en håndholdt terminal", anmode trafiklederen om en rangerrute, selvom toget betjenes fra et førerrum forrest i køreretningen.

Dette gælder for rangerbevægelser på følgende ruter

- ETCS stopmærke Hr-043 til det permanente rangerområde "Herning 003"
- ETCS stopmærke Hr-049 henholdsvis ETCS stopmærke Hr-055 til det permanente rangerområde "Herning 004"
- ETCS stopmærke Hr-052 til ETCS stopmærke Hr-058 og kun ved kørsel til besat sporafsnit.

Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk.

Udgivet af:	Telefon:	E-mail:	Journalnr. / init.:
Banedanmark	+ 45 8234 0000	trafikaleregler@bane.dk	2023 - 17086 / His
Carsten Niebuhrs Gade 43	Direkte:	Web:	CVR 18638876
1577 København V	+45 8234 0000	www.bane.dk	Side 1 (1)