

# Teknisk

---

## meddelelse

### Teknisk Drift, Sikring

Nr. 18 / 01.01.2010

#### **Retningslinjer for håndtering af fejlbehæftede kredskort type ACA, ALU og BIF fra sikringsanlægstype 1977**

Denne meddelelse beskriver retningslinjerne for indsamling og reparation af ovennævnte kredskort, der ikke længere kan indkøbes.

Udarbejdet af: JPR, lok. 1 70 47  
Kontrolleret af: CASK, lok. 1 21 02  
Godkendt af: GEE, lok. 1 25 48

Gyldig fra: 01.01.2010  
Gyldig til: 31.12.2017

Normniveau: BN3

Erstatter: Dette er den første udgave

Underretning: Via Web, Pro Arc

Særskilt underretning: 

Palle A. Olsen	pao@bane.dk
Mogens Mika	mom@bane.dk
Mogens Høgh	moeh@bane.dk
Finn W. Bülow	fwb@bane.dk

## **Retningslinjer for håndtering af fejlbehæftede kredskort type ACA, ALU og BIF fra sikringsanlægstype 1977**

Printkortene sidder i Sikringsdatamaten, APN 163.

Leverandøren af kredskortene kan ikke længere reparere dem, endsige levere nye.

Et projekt til levetidsforlængelse af anlægstypen har konkluderet, at de tre typer kort skal indsamles når de i en fejlretningssituation udskiftes med et reservekort og indsendes til analyse med henblik på reparation hvis det teknisk er muligt.

Kredskortene indsendes til den Teknisk Systemansvarlige for anlægstype 1977.