



Bestiller: FKO
Tjenestested: Bdk
Tlf.: 39110

Dato:
27 mar 2025

Stationer: Hs, Ar, Sd
Kvit. ønskes af: Skanderborg

"Rettelse til La" nr. 59

spp

23. Århus H - Fredericia

1 Lbnr	2 Station	3 i Km	4 Sted	5 Hastighed	6 Fra	7 Til	8 Årsag
-----------	--------------	-----------	-----------	----------------	----------	----------	------------

Med gyldighed torsdag den 27/03 tilføjes følgende:

c	Horsens Hedensted			Kørsel ad venstre spor	23.30	24.00	UT-fejl.
---	----------------------	--	--	------------------------------	-------	-------	----------

Med gyldighed fredag den 28/03 tilføjes følgende:

d	Horsens Hedensted			Kørsel ad venstre spor	00.00	04.40	UT-fejl.
---	----------------------	--	--	------------------------------	-------	-------	----------

Togudgangsstationerne bedes udlevere denne 'Rettelse til La' til alle tog, som skal befare ovennævnte strækning.

Stationsbestyreren, der modtager lokomotivførerens kvittering, bekræfter på tlf.: 41621 til Horsens Kmp, når lokomotivførerens kvittering foreligger.

Lokomotivføreren, der skal køre toget ved La-forholdet, skal uopfordret kvittere til stationsbestyreren for modtagelse af denne 'Rettelse til La'.

Internt DcDK årsagsbeskrivelse for Rettelsen til La:
Banens tilstand
Korrektur læst af: Pja