



La Tirsdag den 10-06-2025

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
2001	Høje Taastrup 19,5	18,5-21,0 Spor 1	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
2002	Høje Taastrup 19,5	18,5-21,0 Spor 4	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
2003	Høje Taastrup 19,5	Udkørsel Spor 0, 5	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
2004	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	21,0-30,1 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignaler er opstillet til venstre for sporet.
2005	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	21,2-29,7 4.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2006	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	27,4-27,6 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2007	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	29,4-29,5 1.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2008	Roskilde 31,3	Udkørsel Spor 1	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
2009	Roskilde 31,3	31,9-32,1 Spor 2	40	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
2010	Kværkeby Ringsted		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:20	Svejsearbejde. Sporskiftarbejde.
2011	Kværkeby Ringsted		Kørsel ad venstre spor	23:35	24:00	Svejsearbejde. Sporskiftarbejde.
2012	Ringsted 63,9	62,2-62,3 Spor 0	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
2013	Sorø Slagelse 78,3 92,9	85,2-85,3	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2014	Sorø Slagelse 78,3 92,9	86,7-88,0	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2015	Sprogø Nyborg 120,2 131,6	125,0-128,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.

La Tirsdag den 10-06-2025

2016	Marslev	151,0	150,3-151,3	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
2017	Kavslunde	204,3	203,4-203,6	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2018	Kavslunde Middelfart			Kørsel ad venstre spor	00:00	04:35	Isopleje.
2019	Kavslunde Middelfart			Kørsel ad venstre spor	22:35	24:00	Isopleje.
2020	Middelfart Snoghøj			Kørsel ad venstre spor	00:00	04:35	Skinneudveksling.
2021	Middelfart Snoghøj			Kørsel ad venstre spor	22:35	24:00	Skinneudveksling.
2022	Fredericia	220,6	Indkørsel Spor 6	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
2023	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.
2024	Fredericia	220,6	219,8-220,5	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.

La Tirsdag den 10-06-2025

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
2025	Kavslunde 204,3	203,6-203,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2026	Holmstrup Odense 168,9 160,3	163,8-163,7	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2027	Hjulby Nyborg 136,6 131,6	134,2-132,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Manglende justering.
2028	Nyborg Sprogø 131,6 120,2	128,0-125,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.
2029	Slagelse Sorø Fjenneslev		Kørsel ad venstre spor	01:45	04:45	Sporarbejde.
2030	Slagelse Sorø		Kørsel ad venstre spor	00:00	00:50	Sporarbejde. UT-fejl.
2031	Kværkeby Borup 56,6 49,7	53,8-52,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2032	Roskilde 31,3	30,7-30,6	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
2033	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	30,1-21,0 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2034	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	29,7-21,2 4.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignalerne er opstillet til venstre for sporet.
2035	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	29,5-29,4 1.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2036	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	27,6-27,4 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignaler er opstillet til venstre for sporet.
2037	Høje Taastrup 19,5	21,0-19,1 Spor 1	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.



La Tirsdag den 10-06-2025

2038	Høje Taastrup	19,5	21,0-19,0 Spor 4	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
2039	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 0, 1, 4	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.