

La Mandag den 3-11-2025

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
1001	Glostrup Høje Taastrup 11,2 19,5	14,3-14,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1002	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	20,7-21,1 Spor 1 1.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1003	Roskilde 31,3	Udkørsel Spor 1	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
1004	Roskilde 31,3	31,5-32,1 Spor 2	40	00:00	24:00	Sporarbejde. Sporskiftarbejde.
1005	Roskilde Viby Sjælland 31,3 42,5	31,5-37,8	80	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
1006	Roskilde Viby Sjælland 31,3 42,5	32,9-37,8	80	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
1007	Ringsted Fjenneslev		Kørsel ad venstre spor	00:50	01:50	Andet arbejde.
1008	Ringsted Fjenneslev		Kørsel ad venstre spor	02:55	04:20	Andet arbejde.
1009	Sorø Slagelse		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Skinneudveksling.
1010	Sorø Slagelse		Kørsel ad venstre spor	23:00	24:00	Skinneudveksling.
1011	Sprogø Nyborg 120,2 131,6	121,2-124,2 Spor 1 1.hsp	120	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortov.
1012	Ullerslev Marslev Odense		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Kørelednings- vedligeholdelse.
1013	Ullerslev Marslev		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Sporarbejde.
1014	Ullerslev Marslev		Kørsel ad venstre spor	23:11	24:00	Sporarbejde.



La Mandag den 3-11-2025

1015	Ullerslev Marslev Odense			Kørsel ad venstre spor	23:15	24:00	Kørelednings- vedligeholdelse.
1016	Kavslunde	204,3	203,4-203,6	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1017	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.

La Mandag den 3-11-2025

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
1018	Kavslunde Ejby		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Sporarbejde.
1019	Kavslunde Ejby		Kørsel ad venstre spor	23:00	24:00	Sporarbejde.
1020	Kavslunde 204,3	203,6-203,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1021	Nyborg Sprogø 131,6 120,2	124,2-121,2 Spor 1 1.hsp	120	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortov.
1022	Kværkeby Borup		Kørsel ad venstre spor	01:00	04:00	Sporarbejde.
1023	Kværkeby Borup 56,6 49,7	53,8-52,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1024	Viby Sjælland Roskilde		Kørsel ad venstre spor	00:00	24:00	Sporarbejde.
1025	Roskilde 31,3	30,7-30,6	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
1026	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	21,1-20,7 Spor 1 1.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1027	Høje Taastrup Glostrup 19,5 11,2	14,8-14,3	120	00:00	24:00	Underboring.